












ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT			Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
versione dx right version version rechts	versione sx left version version links	versione universale universal version universal version											
SAU0100225	SAU0101225	SAU0102225	ER25	1:2	12000	20	-	X	X	109.7	65.5	CHUB36	CHSTER25
SAU0103225	SAU0104225	SAU0105225	ER25	1:2	12000	20	100 (diag. 2)	X	X	129.7	85.5	CHUB36	CHSTER25

SAUTER

VDI 30

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO 36mm VDI30 DIN 5480

Axial geared-up I=1:2 driven tool re-directed by 36mm VDI30 DIN 5480

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt um 36mm VDI30 DIN 5480

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

SAU017-2-60

Subject to change without notice.

09/2026