


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
GDW0210225	ER25	1:1	6000	40	X	-	X	X	137.96	CHUB36	CHSTER25	-
GDW0211225	ER25	1:1	6000	40	X	70	X	-	162.66	CHUB36	CHSTER25	-
GDW0210325	ERA25	1:1	6000	40	X	-	X	X	126.5	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC *
GDW0211325	ERA25	1:1	6000	40	X	70	X	-	156.03	CHUB38	CHUB27	-

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

GOODWAY

MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y
Axial Single side twin head driven tool in Y
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

GDW 260-1-10

Subject to change without notice.

09/2026