






ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	A	A1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
M0290132	ER32	1:1	6000	70	70	X	-	112.16	-	CHUB46	CHSTER32
M0290232	ER32	1:1	6000	70	-	X	X	112.16	-	CHUB46	CHSTER32
M0290140	ER40	1:1	6000	70	70	X	-	115.16	-	CHUB46	CHSTER40
M0290332	WELDON 32	1:1	6000	70	70	X	-	-	131.5	-	-

DMG-MORI

MOD: SL300/303

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE
Axial driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

MSL150-3-10

Subject to change without notice.

09/2026