









ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT		Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
versione dx right version version rechts	versione sx left version version links								
DUP0360016	DUP0363016	ER16	1:3	18000	10	X	-	CHUB17	CHMNER16

DUPLOMATIC

VDI 40

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40
Radial geared-up I=1:3 driven tool VDI40
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

DUP208-2-10

Subject to change without notice.

09/2026