







ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
HNW0010120	ER20	1:1	6000	16	X	X	CHUB38	CHMNER20

HANWHA

MOD: STL32H/35H/38H (Y3) - STL42H/N/NH (Y3) (VD130)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VD130
Radial rear-set driven tool VD130
Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VD130

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

HNW 018-1-60

Subject to change without notice.

09/2026