




## ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I (n1:n2) | RPM max n2 | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm] | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar] | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | Lav. secco Dry-run Trocken Bearb. | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZK0550120 | ERA20 | 1:1 | 6000 | 30 | - | X | X | CHUB36 | CHUB22 | CHTAER20ZC |
| MZK0550220 | ERA20 | 1:1 | 6000 | 30 | 70 | X | - | CHUB36 | CHUB22 | CHTAER20ZC |

MAZAK

MOD: MULTIPLEX 610/6100 12 STAZIONI - MULTIPLEX 620/6200 16 STAZIONI
HYPER QUADREX 100/150MS/MSY 12 STAZIONI - HYPER QUADREX 200-250MS/MSY/NEO 16 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90°
±90° adjustable angle driven tool
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°

**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

MZK335-4-00

Subject to change without notice.

09/2026