











ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
MZK0810232	ERA32+ERA32	1:1	6000	70	X	X	CHUB30	CHTAER32ZC •	OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

MAZAK

MOD: QUICK TURN SMART 150M/200M/250M - QT 200/250M 12ST.
QTC100/200/300M - QTE100/200/300M - QTU 200/250/350M - QT-Ez 8/10/12M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO BISPORGENTE H=85mm
Axial opposite face rear-set driven tool H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt halb vorspringend H=85mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

MZK243-7-10

Subject to change without notice.

09/2026