





## ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

| |
|---|
| • Chiave inclusa |
| • Key included |
| • Schluessel inbegriffen |

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I (n1:n2) | RPM max n2 | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm) | Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax (bar) | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | Lav. secco Dry-run Trocken Bearb. | A | A1 | B | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKM0740132 | ER32 | 1:1 | 6000 | 70 | X | - | X | X | 88.66 | - | 56 | CHSTER32 | OKU0650004 * |
| NKM0740232 | ER32 | 1:1 | 6000 | 70 | X | 100 (diag. 2) | X | X | 88.66 | - | 67 | CHSTER32 | OKU0650004 * |
| NKM0740140 | ER40 | 1:1 | 6000 | 70 | X | - | X | X | 99.16 | - | 56 | CHSTER40 | OKU0650004 * |
| NKM0740240 | ER40 | 1:1 | 6000 | 70 | X | 100 (diag. 2) | X | X | 99.16 | - | 67 | CHSTER40 | OKU0650004 * |
| NKM0740716 | WELDON16 | 1:1 | 6000 | 70 | X | - | X | X | - | 91.5 | 56 | - | - |
| NKM0740816 | WELDON16 | 1:1 | 6000 | 70 | X | 100 (diag. 2) | X | X | - | 91.5 | 67 | - | - |

CHIAH CHYUN

MOD: CT1/CT2/CT3-52/65/76 YM/Y2M/Y2MS

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=65mm
Axial driven tool H=65mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=65mm

**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

CCM150-1-21

Subject to change without notice.

09/2026