




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.





Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkeuhlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
NMR0100111	ER11	1:2	12000	4	25	X	-	CHMNER11	CHUB19_SP3

NOMURA

MOD: NN20UB8 - NN25UB8 - NN20U5

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 4 USCITE MOLTIPLICATO I=1:2

Axial geared-up I=1:2 multiple 4 outlet driven tool

Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 4 Ausgaenge uebersetzt I=1:2

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

NOM271-3-00

Subject to change without notice.

09/2026