




## ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I (n1:n2) | RPM max n2 | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm] | N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge | Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | Lav. secco Dry-run Trocken Bearb. | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKU1330125 | ERA20 | 1:1 | 6000 | 30 | 4 | X | X | X | CHUB22 | CHUB38 | CHTAER20ZC • |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX(I) MY/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) MY/MYW - LB2000-3000EX(III) MY/MYW
LU3000EX MY - GENOS L300 MYW - GENOS L3000e MY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 4 USCITE
Radial 4 head driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug 4 Ausgaenge

**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

OKU100-4-00

Subject to change without notice.

09/2026