










ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
221TAK_A32_40A00	ER32	1:1	4000	70	X	X	CHUB13	CHSTER32

TAKAMAZ

VDI 40

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO PER MANDRINO VDI40

Axial rear-set driven tool for main spindle VDI40

Axial angetriebenes Werkzeug fuer Hauptspindelseite zurueckversetzt VDI40

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

TAK180-1-10

Subject to change without notice.

09/2026