




**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I (n1:n2) | RPM max n2 | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm] | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung | Lav. secco Dry-run Trocken Bearb. | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKW0261016 | ER16 | 1:3 | 18000 | 10 | X | - | CHUB17 | CHMNER16 |

TAKISAWA

MOD: TMM200/250 - TNR200

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER CONTROMANDRINO MOLTIPLICATO I=1:3 VD140 H=90mm

Axial geared-up I=1:3 driven tool for subspindle VD140 H=90mm

Axial angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel uebersetzt I=1:3 VD140 H=90mm

**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

TKW 209-3-10

Subject to change without notice.

09/2026