


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.







Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax (bar)	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
MNL0420225	ER25	1:1	6000	40	-	X	X	99.96	CHUB36	CHSTER25	-
MNL0421225	ER25	1:1	6000	40	100 (diag. 2)	X	X	115.2	CHUB36	CHSTER25	-
MNL0420325	ERA25	1:1	6000	40	-	X	X	88.5	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •
MNL0421325	ERA25	1:1	6000	40	100 (diag. 2)	X	X	108.53	CHUB38	CHUB27	-

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

TAKISAWA

MOD: TS3000/4000/5000 Y/YS 12 ST. (3 KEYS TURRET)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Z
Radial single side twin head driven tool in Z
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Z

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

TKW 090-7-00

Subject to change without notice.

09/2026