
















**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.




| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I (n1:n2) | RPM max n2 | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm] | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNL0950332 | ERA32 | 1:1 | 6000 | 100 | X | X | CHUB30 | CHUB50 | CHTAER32ZC • |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

TAKISAWA

MOD: TS3000/4000/5000 Y/YS 12 ST. (3 KEYS TURRET)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO 50mm ORIENTABILE ±25°

Radial ±25° adjustable angle driven tool re-directed by 50mm

Radial angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±25° achsversetzt um 50mm

**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

TKW 135-7-00

Subject to change without notice.

09/2026