





**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I (n1:n2) | RPM max n2 | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm] | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar] | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | Lav. secco Dry-run Trocken Bearb. | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM0100316 | ERA16 | 1:2 | 10000 | 8 | - | X | X | CHUB19_SP3 | CHUB32 | CHTAER16ZC | CHESL07 |
| TSM0100416 | ERA16 | 1:2 | 10000 | 8 | 70 | X | - | CHUB19_SP3 | CHUB32 | CHTAER16ZC | CHESL07 |

TSUGAMI

MOD: M06 - M08

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2

+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2

**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

TSM336-3-00

Subject to change without notice.

09/2026